

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成18年12月	ADG-CW4XL	ダンプ	CW4XL-20052
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
315,932km	350PS/257KW	M/T 7速	エア	長: 5,100 mm 幅: 2,200 mm 高: 520 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																																									
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																							
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ																																							
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID レンズくもり																																							
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																								
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																																								
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																																								
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 300L	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎	
走行関係																																															
点検項目	結果	状態																																													
リーフサス	◎																																														
エアサス	/																																														
パワステ	◎																																														
ハンドル	○	擦れ																																													
燃料タンク	◎	スチール 300L																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ						点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎																												
デフ																																															
点検項目	結果	状態																																													
異音	◎																																														
オイル漏れ	◎																																														
デフロック	◎																																														
排気	◎		異常ランプ	◎																																											
マフラー	◎		オーディオ	◎																																											
ターボ	◎		バックカメラ	/																																											
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>鉄板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	鉄板									
			ミッション																																												
			点検項目	結果	状態																																										
			ギア鳴き	◎																																											
			ギア抜け	◎																																											
			クラッチ	◎																																											
			異音	◎																																											
			オイル漏れ	◎																																											
			リターダ	/																																											
			上物仕様																																												
点検項目	結果	状態																																													
床材質	/	鉄板																																													
ETC	/																																														
タコグラフ	◎	アナログ																																													

特記事項 キャブ内汚れ、傷。キャブチルトシリンダーオイル漏れ。右ドアノブ開きボタン割れ。フロントグリル割れ。スターターキー1本、スベアキー1本、燃料キャップキー1本、尿素キャップキー3本。
記録簿 有 (H19/12~R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	14			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
15	15	14	14	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
14	15	14	14	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア		2	—	スベア		11R22.5 16PR	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRS11-02SBY3 「F712379732」	平成18年
【備考】 床ひび、穴あき有。電動コボレーン。作業灯2ゲ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ