

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成23年10月	SKG-MK38C	アルミウィング	MK38C-00293
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
619,400km	215PS/158KW	M/T 6速		長: 7,250 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,470 mm 門高: 2,370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンピング		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルプレッシャースイッチ滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ステー錆
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 150L × 2ヶ。
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。ステップスカート左右割れ。スターターキー1本、スペアキー2本、ボデーキー3本（固着使用不可）。

記録簿 有 (H25/10~R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	13	11		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
9	12	12	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	—	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6G0240」	平成23年
【備考】引き出しフック7対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。左ウイング内張り曲り、センターシート雨漏れ跡。リヤ物入鍵破損（開閉せず）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------