

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年5月	KQKG-CYJ77A	冷凍パン	CYJ77A-7009138
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
970,566km	380PS/KW	セミA/T	エア-	長: 9,330 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,310 mm 門高: 2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ シリンダヘッド にじみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ テールパイプすず付着
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ曲がり
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ アルミ	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	Fデフドレーン部にオイルが溜ま
デフロック	◎	

特記事項 アドブルータンクキーなし,スペアキー1本、ボディキー1本

記録簿 有 (H31/3~R3/12)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	3	6	
	5	2	
5	4	8	5
5	6	6	5
スベア		7	—

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>スペア</u>		<u>245/70R19.5</u>		<u>—</u>
素材：アルミ	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F141130」	平成26年5月
【備考】ラッシング3段、庫内灯8個、水抜き穴4個、両側サイドドア、ジョロダー4列			
冷凍機／直結	東プレ	XV72L0C-T	平成26年5月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002J-B3MRA	平成26年5月
【備考】全長1590mm、全幅2290mm、有効長1310mm、最大荷重1000Kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------