

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年11月	2PG-FE2ABG	冷凍バン	FE2AB-104423
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
121,245km	260PS/191KW	M/T 7速	エア－	長：6,790 mm 幅：2,260 mm 高：2,240 mm 門高：2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 250L
リターダ	◎							

特記事項

キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スベアーキー3本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー5本。 9/27車載済み 板垣



記録簿

有 (R2/11、R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	6			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
6	7	5	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	V019F35	令和 1年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ショロダーレール4列。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯4ヶ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS60A-L2	令和 1年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +27.4℃ → +2.4℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ