

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年2月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7005011	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
385,534km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー	エア-	長:9,670 mm 高:2,650 mm	幅:2,380 mm 門高:2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	サブライポン下部付近にじみ、エンジンミッション継ぎ目にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	アンダーミラー欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 メインキー1本、スペアキー1本、燃料タンク第一キー1本、燃料タンク第二キー1本、アドブルーキー1本、アイドリングストップク
ー付
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
15	15			245/70R19.5	245/70R19.5		
15	15	15	15	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	5	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
	5	—			245/70R19.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DF228」	令和 1年2月
【備考】 ラッシング2段、引出しフック12対、庫内灯8ヶ、90度ストッパー、左観音ロックバーすれ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ