

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年5月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-19636
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
742,320km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,630 mm 幅：2,390 mm 高：2,640 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化 運転席側
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リターダ	◎	永久磁石式						
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	

特記事項	スパーキー2本、ボディーキー2本、小物入れ欠品。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	11		245/70R19.5	245/70R19.5		
		11	7	245/70R19.5	245/70R19.5		
10	7	8	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア					スペア	—	245/70R19.5
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「729A6693」	平成29年4月
【備考】 ラッシング2段、引出フック9対、庫内灯4ヶ、庫内内貼キズ多し。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき