

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年10月	QDG-FQ62F	アルミ平	FQ62F-595073
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
318.895km	270PS/199KW	M/T 6速	エア	長: 7,160 mm 幅: 2,400 mm 高: 300 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																						
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																				
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ																																				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																																				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																					
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																																					
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	△	左																																				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 200L 200L															
走行関係																																												
点検項目	結果	状態																																										
リーフサス	◎																																											
エアサス	/																																											
パワステ	◎																																											
ハンドル	○	擦れ																																										
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L																																										
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目 <td>結果 <td>状態</td> </td>	結果 <td>状態</td>	状態																																				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リアフラス	◎																																					
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/																																					
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td>永久磁石式</td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	◎	永久磁石式	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>鉄板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	鉄板	ハンドルの	◎		デフ	◎	
			ミッション																																									
点検項目	結果	状態																																										
ギア鳴き	◎																																											
ギア抜け	◎																																											
クラッチ	◎																																											
異音	◎																																											
オイル漏れ	◎																																											
リターダ	◎	永久磁石式																																										
上物仕様																																												
点検項目	結果	状態																																										
床材質	/	鉄板																																										
			ETC	◎	標準	異音	◎																																					
			タコグラフ	◎	アナログ	オイル漏れ	◎																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>鉄板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 200L 200L	デフロック	◎																									
上物仕様																																												
点検項目	結果	状態																																										
床材質	/	鉄板																																										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎																						
デフ																																												
点検項目	結果	状態																																										
異音	◎																																											
オイル漏れ	◎																																											
デフロック	◎																																											





特記事項 キャブ内汚れ、傷。キャブ上部シートデッキ付。右ステップ曲り。バンパースカート左右割れ。温冷蔵庫付。スターターキー1本、スベアキー1本、燃料キャブキー2本。※エンジン始動セキュリティスイッチ付。
記録簿 無○

タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
—	—		
10	9	10	10
9	10	10	10
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	255/70R22.5	255/70R22.5	
	—	—	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		255/70R22.5	—
素材: スチール 備考: フロント、リヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	渋路ボデー工業	M-2B 「1-0120」	平成29年9月
【備考】 左右ハシゴ型床フック。引き出しフック10対。スタンション穴27ヶ。作業灯2ヶ。前立てスタンション収納付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ