

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年5月	QKG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7006671
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
811,033km	380PS/279KW	セミア/T スムーサー	エアー	長：9,610 mm 幅：2,360 mm 高：2,500 mm 門高：2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							



特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本、リモコン1個、2/15車載済（矢野）

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
5	7	6	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				275/80R22.5			
0				—			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL	平成27年5月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、引出しフック9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ