

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年7月	TKG-LK39N	クレーン付平	JNCL0D0A9HU020369
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
275,225km		M/T 6速	エア－	長：6,000 mm 幅：2,390 mm 高：390 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		クランクシール（フロント、リヤ）	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
		サブライポンプ						
水混入	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
水漏れ	◎		異常ランプ	○	DPD			
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎				
排気	◎		バックカメラ	／				
マフラー	◎		電格ミラー	◎				
ターボ	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	／	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
			点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	床材質	／	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		デフ			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎					点検項目		
リターダ	／							





特記事項 245ps、スベアキー1本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
—	—			—	—		
3	3	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		0	—	スベア		245/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	TOYOBODY	「17220711」	平成29年
【備考】ローブ穴5対、作動油滲み			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE384HP 「41002501134」	平成29年
【備考】4段フックイン、キャパシティ2.93t、ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】						【ボディ内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	