

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成20年7月	BDG-FW1EXYG	アルミ平	FW1EXY-14945	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
804.251km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 8,960 mm 高: 400 mm	幅: 2,390 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。フロントバンパー左コーナーカバー欠品。タコグラフ欠品。
スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー3本。

記録簿 有 (H20/9~R4/4)

タイヤ残量

単位：mm

11

11

10

10

3

3

5

6

7

7

6

2

スベア

8

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

225/80R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	浜名ワークス	SS0805049-01	平成20年7月
【備考】床板割れ、穴あき有。丸カンフック42ヶ。スタンション穴27ヶ。スタンション4本。作業灯2ヶ。 前立て物入、上部シートデッキ（曲り有）。後方クロスメンバー錆。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----