

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年7月	2RG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0012997	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
21,609km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,500 mm 高: 2,170 mm	幅: 2,080 mm 門高: 2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ タバコ穴
ヘッドライト	◎ LED フォグ付き
ウインカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ 右ミラーカバー擦れ

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
バンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル濡れ	◎
デフロック	／

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー4本

記録簿 有 (R4/8~R5/12)

タイヤ残量





単位: mm

	7	6	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V028J34-02」	令和 4年
【備考】スライド式左サイドドア、ラッシング2段、LED庫内灯3ケ、90度ストッパー、庫内床汚れ及び小傷有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----