

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年5月	LKG-FTR90S2	塵芥車	FTR90-7002136
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
206,985km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項  
記録簿 有 (H26/5~R2/5)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	5		
-	-		
9	10	11	10
-	-	-	-
スペア	-	-	

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	-	-	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
-	-	-	-
	スペア	-	-
素材:スチール	備考:ホイールキャップ付き		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	新明和工業	GT108-	平成25年5月
【備考】荷箱型式T102-57302、容積1.02、積載荷重中心位置・荷箱前端より1.940m、プレス式、押出排出、汚水タンク			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



- 【外装】
- 外装キズ
  - 外装へこみ
  - うき
  - 曲がり
  - サビ
  - 補修跡
  - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
  - 庫内へこみ
  - 庫内穴あき
  - 床汚れ