

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成25年5月	LKG-FTR90S2	塵芥車	FTR90-7002136		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
206,985km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

点検項目		結果	状態
シート	○	破れ、へたり	
ヘッドライト	◎	HID	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	○	カバー外れ	

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワステ	◎		
ハンドル	◎		
燃料タンク	◎	スチール 100L	





点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項
記録簿 有 (H26/5~R2/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	4	5		265/70R19.5	265/70R19.5		
	—	—		—	—		
9	10	11	10	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	—
素材: スチール				備考: ホイールキャップ付き			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
パッカー車	新明和工業	GT108-5733S1 「h404445198」	平成25年5月
【備考】 荷箱型式T102-57302、容積10.2㍓、積載荷重中心位置・荷箱前端より1.940m、プレス式、押出排出、汚水タンク			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ