

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年7月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-531340	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
183,258km	150PS/110KW	M/T 5速	パキウム	長: 4,330 mm 高: 1,860 mm	幅: 1,760 mm 門高: 1,790 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース付近滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラ	◎	-
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材、鉄板

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー1本。

記録簿 有 (H30/6~R4/3)

タイヤ残量

単位：mm

2

1

—

—

2

2

2

2

—

—

—

—

スペア

2

—

タイヤサイズ

205/75R16

205/75R16

—

—

205/75R16

205/75R16

205/75R16

205/75R16

—

—

—

—

スペア

205/75R16





—

素材：スチール

備考：ひび、亀裂有。スペアースタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	466N4413	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。観音扉3枚。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点属有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------