

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年12月	SKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7030333
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
687,564km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,230 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ギャップ 欠品。

点検項目	走行関係	結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
バウステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 100L	

点検項目	デフ	結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。スターターキー1本、スペア無、ボデーキー1本（固着の為使用不可）。

記録簿 有 (H25/12~R3/12)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





	4	5	
	—	—	
7	8	7	7
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：スチール 備考：フロント左右段減り。スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DK712」	平成23年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。前立て左下部腐食穴あき有。門口下部腐食。観音扉ロックバー渋り。後方クロスメンバー錆。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------