

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成20年5月	BDG-FJ7JLWA	アルミウイング	FJ7JLW-10249	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
436,912km	225PS/165KW	M/T 6速	エア－	長：6,370 mm 高：2,200 mm	幅：2,400 mm 門高：2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後：右割れ、左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	△	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材削れ、割れ、補修跡有り。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、11/19年載済み（河野）助手席側灰皿破損、運転席側バイザー無し、助手席側バイザー割れ、運転室ヤニ汚れ。※キャブ・箱看板消し塗装有り

記録簿 有（R2/8、R2/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	7			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
6	8	9	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	13	—		—	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFJLB-MJABQK「2KT6034-1」	平成20年5月
【備考】ラッシング1段、庫内灯3ケ、引出フック4対、センタービームレス、左リア泥除け破れ、右側セイコーラック曲がり、右リアキャッチ、ブリンク無し、 ※箱内前方床面水侵入跡有り。アオリと床面すきま有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ