

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年7月	TPG-FEA80	平ボディ	FEA80-570044
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
52,708km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 4,350 mm 幅: 1,780 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	△	割れ アンダーミラー取付
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





**特記事項** キャブ内汚れ、傷。フロント左コーナーレンズ割れ。シートデッキ付。ルーフ傷、へこみ、錆。  
 スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ヶ。1/26鍵車載済み(根岸)

**記録簿** 有 (R1/7~R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	0			205/80R17.5	205/80R17.5		
-	-			-	-		
0	0	0	0	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア		8	-	スベア		205/80R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	63AE 212R 「0202」	平成30年
【備考】 床板割れ有。前立て角出し。作業灯2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ