

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年7月	PKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7019935
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
516,375km	210PS/154KW	M/T 6速		長: 5,120 mm 幅: 2,250 mm 高: 2,060 mm 門高: 1,870 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンドウ (運転席)		
パワーウィンドウ (助手席)		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		
ETC		
タコグラフ		
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート		
ヘッドライト		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス		
エアサス		
パワーステアリング		
ハンドル		
燃料タンク		
デフ		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		





特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
3	4		
-	-		
1	5	4	3
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	-	-	-
素材:		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLF7-E5E0257	
【備考】左側面スライドドア ラッシングレール2段 ショロダー4列 水抜き穴2ヶ 床面アルミ編			
冷凍機/直結	菱重	TDJS70-1L2M	
【備考】2I ⁺ -30度設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002G-3MRA2	
【備考】最大昇降荷重1000Kg ゲート長さ1385mm 幅2190mm サイドストップ幅2215mm ストップ-迄長さ1115mm ※ゲートUPボタン埋没気味 ※ゲート格納終了付近で動き少し悪い			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ