

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年7月	PKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7019935
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
516,375km	210PS/154KW	M/T 6速		長：5,120 mm 幅：2,250 mm 高：2,060 mm 門高：1,870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ					
ターボ			バックカメラ					
冷却水吹返			電格ミラー					
			ETC					
			タコグラフ					
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			床材質	/		異音		
ギア抜け						オイル漏れ		
クラッチ						デフロック		
異音								
オイル漏れ								
リターダ								




特記事項

記録簿

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
1	5	4	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		—	—
素材：				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLF7-E5E0257	
【備考】左側面サイドドア ラッシングレール2段 ジョロダー4列 水抜き穴2ケ 床面アルミ縞			
冷凍機／直結	菱重	TDJS70-1L2M	
【備考】2Iℓ -30度設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002G-3MRA2	
【備考】最大昇降荷重1000Kg ゲート長さ1385mm 幅2190mm サイドストップ幅2215mm ストップ幅-迄長さ1115mm ※ゲートUPボタン埋没気味 ※ゲート格納終了付近で動き少し悪い			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----