

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年7月	TKG-FD7JMAA	アルミウィング	FD7JMA-10187
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
627,135km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,780 mm 幅:2,390 mm 高:2,410 mm 門高:2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

タコグラフ	/	
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 樹脂コーティング

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	△	後：右割れ、左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H24/10~R4/6)

タイヤ残量





単位: mm

3	2		
—	—		
2	1	6	6
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDMB-MJAAGH 「2KX6250-02」	平成24年7月
【備考】ラッシング1段、引出しフック5対、ローラー4本付、庫内灯3ヶ、90度ストッパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ