

管理番号： 103243

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H30	TPG	FEA50-561422	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
141,247 km	150 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/ デュオニック 2 ^h ダル 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ^r ・ パキューム		長： 4.35 m 幅： 1.72 m 高： 1.81 m 門高： 1.77 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○ ニジミ	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎ ヒルスタートアシスト	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎ ナビ併用	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ ETC付

タイヤ残量				
単位：mm				
9	9			
／	／			
8	8	8	8	
／	／	／	／	
スペア	1	／		

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東フレ	F184510	H30/5	断熱リヤ50mm サイド 50mm
冷凍機	東フレ	XV32H0C-P		-5℃設定 中温 (1H)+20℃→-5℃
PG	新明和	RAK10-6484NL		L=1300mm W=1680mm ラジコン 最大荷重1000Kg 格納式3枚折り
床システムフロー ^r ラッシングレール2段 水抜き穴2ヶ 庫内灯2ヶ 左サイド扉（スライド式）				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

