

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
UDトラック	H29	TKG	JNCLSCO0A9HU013586	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
368,790 km	215 <b>(ps)</b> /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
<b>(エア)</b> バキューム		長： 6.20 m 幅： 2.25 m 高： 2.14 m 門高： 2.13 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	○	オイルノズミ	スターター	◎		シート	○	ヤレ、ヘリ
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		バッテリー	◎		ウィンカー	◎	
排気	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	◎		デフロック	◎	
異音	◎		ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項  
燃料タンク200L キーレス 灰皿欠品(運転席) ビス穴 灰皿フタ割れ(助手席)

タイヤ残量					タイヤサイズ				
単位：mm									
3	4				225/80R17.5	225/80R17.5			
3	3	3	3		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
スペア	2								

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	日本フルーフ	GLB-E5G3748		左サイドドア(観音)
冷凍機	デンソー	CG839W		-32℃設定
格納PG	極東	CG1002H-B3MRA2	H24/12	PGスイッチ箱外有り PG後付

ラッシング2段 庫内灯3ケ 水抜き穴4ケ 90度ストッパー システムフロア(へこみあり)  
リヤ観音扉面穴、キズ有り

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
<b>(有)</b> ・ 無 ・ ( )	<b>(確認済)</b> ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
<b>(無)</b> ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ <b>(気傷有)</b> ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

