

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H27	QDG	EXZ52AJ-7000942	トラック
走行	馬力	シフト		
448,510 km	460 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T H/L付16段 8×2 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー パキューム		長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スリ、ヨレ、ヤブレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ ETC、タコグラフ付

タイヤ残量

単位：mm

0	0		
0	0	0	0
3	0	0	0
スペア	0	0	

タイヤサイズ

	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF	
11R22.5/14PR	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF
11R22.5/14PR	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
カラ	横車	CP2010		最大積載量 20.000Kg
踊り場鉄線板張り アルミ燃料タンク400L 第5輪荷重16.000Kg				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

