

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
UDトラック	H25	QKG	CW5XL-10509	Lゲートダンプ
走行	馬力	シフト		
250,599 km	380 <b>(ps)</b> /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T ハイロ付 (12段) 6 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
<b>(エア)</b> ・ バキューム	長： 5.00 m 幅： 2.19 m 高： 0.47 m 門高： m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	○	作動不良

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項  
 キャブ内汚れ、キズ、ビス穴 ETC、デジタコ付 エア漏れ  
 記録簿有り

タイヤ残量

単位：mm

3	5		
5	6	6	2
6	8	6	8
スペア			

タイヤサイズ

	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF	
11R22.5/14PR	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF
11R22.5/14PR	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
Lゲートダンプ	極東開発	DD10-761A 13U010182Y		
電動コボレーン 燃料タンク300L				

外装状態	
ボデーコーション <b>(有)</b> ・ 無 ・ ( )	フレーム番号 <b>(確認済)</b> ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび <b>(無)</b> ・ 小 ・ 中 ・ 大	飛石 無 ・ <b>(点傷有)</b> ・ 飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

