

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成18年3月	PB-NPR81AN	ドライバン	NPR81-7020103
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
127,260km	130PS/96KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長：4,520 mm 幅：1,860 mm 高：2,190 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	スレ 汚れ キズ 助手席シート破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	○	間欠不良
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	○	ミラーカバー割れ、左 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	ABSランプ点灯	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス		
ターボ	／		バックカメラ	◎		エアサス		
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	／		パワーステアリング		
ミッション			ETC	／		ハンドル		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク		
ギア鳴き			上物仕様			デフ		
ギア抜け			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ			床材質	／	木材	異音		
異音						オイル漏れ		
オイル漏れ						デフロック		
リターダ								

特記事項	アイドリングストップ
記録簿	有 (H30/12 ~ R2/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
3	2	2	3	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				8	—	—	—
素材：		備考：スベア		195/85R16			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	T06「3068」	平成18年3月
【備考】ラッシングレール2段 バレットガイド前方左右3段 庫内灯3ヶ 床板削れ			
パワーゲート／跳ね上げゲート	キタムラ	VF「10」	(不明)
【備考】L=1250mm W=1875mm 最大荷重1000kg マルチゲート			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ