

管理番号： 103201

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H28	QPG	CXZ77BT-7001047	ダンプ
走行	馬力	シフト		
172,956 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ パキューム		長： 5.30 m 幅： 2.30 m 高： 0.47 m 門高： m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ワイパー作動不良

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ ETC、タコグラフ付 社外シフトノブ アイドリングストップ 社外テールランプ スタットレスタイヤ フロントバイザー リヤバンパー社外品

タイヤ残量			
単位：mm			
11	14		
15	15	16	15
7	7	14	12
スペア	9		

タイヤサイズ			
	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	
11R22. 5/14PR	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF
11R22. 5/14PR	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ダンプ	新明和	DRS11-02SC F7064544847		
電動コボレーン 作業灯2ケ 鳥居前方プロテクター リヤ、アオリ台枠アルミ板張り 燃料タンク290L				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

