

U
USHIJIMA 車輛チェックシート

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
ヘッドライト	◎	ル、ヨレ、ワレ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	左ミラー欠品 右ミラー正常

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

運転席バイザー割れ

单位 : mm

	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5

引出しフック6対 燃料タンク100L×1

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

