

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年9月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-511409
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,099,239km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,650 mm 幅:2,360 mm 高:2,640 mm 門高:2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	△	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	上下作動時音	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎		床材質	/	木材			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リタターダ	/							

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キーレスキー、スペアキー-2本、燃料タンクキー-5本、左車高灯欠損、左ウイングパッキン外れ、インパネポケット欠損、バッテリー要交換、導風板塗装剥がれ

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位：mm

12

12

10

10

8

8

7

7

12

11

11

11

スベア

7

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5




—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	「579A6471」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、引き出しフック9対、看板消し跡有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------