

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年7月	KQG-FP54VDR	トラクタ	FP54VD-531083	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
964,619km	420PS/309KW	M/T 7速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																		
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり																		
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D																		
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																			
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎																			
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎																			
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	作動しない	走行関係 <table><tr><th>点検項目</th><th>結果</th><th>状態</th></tr><tr><td>リーフサス</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>エアサス</td><td>◎</td><td>リヤエアサス</td></tr><tr><td>パワステ</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>ハンドル</td><td>○</td><td>擦れ</td></tr><tr><td>燃料タンク</td><td>◎</td><td>アルミ 350L</td></tr></table>			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	アルミ 350L
点検項目	結果	状態																								
リーフサス	◎																									
エアサス	◎	リヤエアサス																								
パワステ	◎																									
ハンドル	○	擦れ																								
燃料タンク	◎	アルミ 350L																								
排気	◎		異常ランプ	○	EZGO制御点灯																					
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き																					
ターボ	◎		バックカメラ	△	モニター側のみの為、未点検																					
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																						
ミッション			上物仕様			デフ																				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																		
ギア鳴き	○	7速	床材質	/		異音	◎																			
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎																			
クラッチ	◎																									
異音	◎																									
オイル漏れ	○	ドレーンプラグ																								
リターダ	/																									





特記事項 エンジンキー2本、キーレスキー1本、燃料タンクキー1本、1/26車載済み(河野)キャブ内汚れ、インパネポケット欠損、シフトレバー社外品、室内灯左不灯、ホイールナットカバー欠損、バッテリー要交換、燃料タンクへこみ スライダー曲がり有り ※ナンバー灯欠品

記録簿 有 (H27/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	12		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
11	12	12	12	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			12	—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「2125343478」	平成23年
【備考】 第5輪荷重11,500kg、作業灯3ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】