

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年5月	2RG-FP74HDR	トラクタ	FP74HD-500296	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
768,797km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	タイヤ空気圧センサー バッテリー低下			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	△	点検不可			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 スペアキー1本、キャブ内汚れ有、インパネポケット欠損、ミラーステー塗装剥がれ、Rナンバープレートステー腐食・割れ
スライダー曲がり有り ※ナンバー灯欠品

記録簿 無（）



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	7			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
11	11	11	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—		—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	JSK40 「55R-011245」	平成30年

【備考】キャパシティ11500kg、作業灯2ケ、踊り場工具箱へこみ有り

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】