

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|------------|-------|--|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成25年7月 | TKG-NKR85A | 平ボディ | NKR85-7031205 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 195,846km | 150PS/110KW | M/T 6速 | ハキューム | 長:3,040 mm 幅:1,610 mm 高:370 mm 門高: mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|------------------------|----------|----|-----|--------|----|----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | へたり、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ○ | HID 曇り |
| オイル漏れ | ○ | シリンダヘッド インタークーラーホース | オルタネーター | ◎ | | ウインカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W(運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W(助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 走行関係 | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | リーフサス | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | エアサス | / | |
| | | | ETC | / | | パワステ | ◎ | |
| | | | タコグラフ | / | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| | | | | | | 燃料タンク | ◎ | スチール 75L |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | 鉄板 | 異音 | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| 異音 | ◎ | | | | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | |
| リターダ | / | | | | | | | |





特記事項 キャブ内汚れ、灰皿欠損、ドリンクホルダー割れ、運転席シートレバーカバー欠損、ブレーキランプひび、傷有り
 ※R2/06月:走行146,302km時クラッチOH済
 記録簿 有 (H26/6~R4/1)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 4 | 3 | | | 195/85R16 | 195/85R16 | | |
| - | - | | | - | - | | |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| スペア | 7 | - | | スペア | 195/85R16 | - | - |

素材: スチール 備考:

| 上物仕様 | | | |
|--|---------|----------------------------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 平ボディ | メーカー完成品 | | 平成25年 |
| 【備考】パイプ枠高620mm 床面→パイプステーキ高:1,010mm 前立て下部サビ、床面架装物有り アオリ看板消し塗装有り | | | |
| パワーゲート/垂直ゲート | 極東開発工業 | V602B-4MK2 「13T050132N」 | 平成25年 |
| 【備考】最大昇降荷重600kg、全長870mm、全幅1,570mm、有効長780mm、有効幅1,500mm、プラットフォーム接地面曲がり | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 無 |



| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 【外装】 | | | | 【ボデー内】 | | | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ | |