

管理番号： 103228

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H18	PJ	FSR34J4S-7000035	平ボディ
走行	馬力	シフト		
395,042 km	240 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T スム-サ-F 2ペ-ダル 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア- バキューム		長： 5.76 m 幅： 2.19 m 高： 0.40 m 門高： m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	EGチェックランプ点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヤブレ、ヨレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーカバー欠品
サイドアンダーミラー取付可		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

キャブ内汚れ、キズ センターコンソールBOXフタ割れ

タイヤ残量

単位：mm			
9	7		
／	／		
6	7	8	8
／	／	／	／
スぺア	9	／	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5		
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
平	パ-フェコ	不明		
引出しフック6対 燃料タンク100L×1				

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

