

| 車両情報        |             |            |         |                                                 |
|-------------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名          | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう       | 平成22年11月    | LKG-FS54VZ | アルミウイング | FS54VZ-500313                                   |
| 走行          | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 1,185,478km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア－     | 長：9,600 mm 幅：2,300 mm<br>高：2,600 mm 門高：2,500 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目  | 結果 | 状態             |
|-------|----|----------------|
| 異音    | △  | 点検不可           |
| オイル混入 | ◎  |                |
| オイル漏れ | ◎  |                |
| 水混入   | ◎  |                |
| 水漏れ   | ◎  |                |
| 燃料漏れ  | ◎  |                |
| 排気    | △  | 点検不可           |
| マフラー  | ◎  |                |
| ターボ   | △  | オイルにじみ<br>点検不可 |
| 冷却水吹返 | △  | 点検不可           |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態   |
|-------|----|------|
| ギア鳴き  | △  | 点検不可 |
| ギア抜け  | △  | 点検不可 |
| クラッチ  | △  | 点検不可 |
| 異音    | △  | 点検不可 |
| オイル漏れ | ◎  |      |
| リターダ  | △  | 点検不可 |

電装関係

| 点検項目     | 結果 | 状態   |
|----------|----|------|
| エアコン     | △  | 点検不可 |
| スターター    | △  | 点検不可 |
| オルタネーター  | △  | 点検不可 |
| P/W（運転席） | ◎  |      |
| P/W（助手席） | ◎  |      |
| 坂道発進装置   | △  | 点検不可 |
| 異常ランプ    | △  | 点検不可 |
| オーディオ    | ◎  |      |
| バックカメラ   | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー    | ◎  |      |
| ETC      | ◎  | 2.0  |
| タコグラフ    |    | 点検不可 |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|----|
| 床材質  | /  | 鉄板 |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態            |
|--------|----|---------------|
| シート    | ○  | 破れ、へたり、<br>擦れ |
| ヘッドライト | ◎  | H I D         |
| ウinker | ◎  |               |
| ワイパー   | ◎  |               |
| ミラー    | ◎  |               |

走行関係

| 点検項目  | 結果 | 状態                |
|-------|----|-------------------|
| リーフサス | ◎  |                   |
| エアサス  | △  | 点検不可              |
| パワステ  | △  | 点検不可              |
| ハンドル  | ○  | 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>300L 200L |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態   |
|-------|----|------|
| 異音    | △  | 点検不可 |
| オイル漏れ | ◎  |      |
| デフロック | ◎  |      |

特記事項

記録簿    有    ○

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
|         | 3 | 3 |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
|         | 4 | 3 |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 1       | 1 | 4 | 3 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 1       | 2 | 2 | 2 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スベア     |   |   |   | スベア         |             |             |             |
| —       |   |   |   | —           |             |             |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

上物仕様



| 上物名     | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式   |
|---------|------|----------|------|
| アルミウイング | 不明   |          | (不明) |

【備考】庫内灯4つ ラッシング2段

【備考】

【備考】

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|