

| 車両情報      |             |               |         |                                                 |
|-----------|-------------|---------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式            | 形状      | 車台番号                                            |
| UDトラック    | 平成29年7月     | QPG-CG5ZE     | アルミウイング | JNCMM60G4HU019106                               |
| 走行        | 馬力          | シフト           |         | ボディ内寸                                           |
| 426,839km | 380PS/279KW | A/T エスコット 12速 |         | 長：9,620 mm 幅：2,430 mm<br>高：2,550 mm 門高：2,520 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    | 電装関係          |    |    | キャビン        |      |    |
|---------|----|----|---------------|----|----|-------------|------|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 | 点検項目          | 結果 | 状態 | 点検項目        | 結果   | 状態 |
| 異音      |    |    | エアコン          |    |    | シート         |      |    |
| オイル混入   |    |    | スターター         |    |    | ヘッドライト（種類）  | —    |    |
| オイル漏れ   |    |    | オルタネーター       |    |    | ヘッドライト（不具合） |      |    |
| 水混入     |    |    | パワーウィンドウ（運転席） |    |    | ウィンカー       | 前：   |    |
| 水漏れ     |    |    | パワーウィンドウ（助手席） |    |    |             | 後：   |    |
| 燃料漏れ    |    |    | 坂道発進装置        |    |    | ワイパー        | サイド： |    |
| 排気      |    |    | 異常ランプ         |    |    |             |      |    |
| マフラー    |    |    | オーディオ         | —  |    | ミラー         |      |    |
| ターボ     |    |    | オーディオ（不具合）    |    |    | 走行関係        |      |    |
| 冷却水吹き返し |    |    | バックカメラ（色）     | —  |    | 点検項目        | 結果   | 状態 |
| ミッション   |    |    | バックカメラ（不具合）   |    |    | ハンドル        |      |    |
| 点検項目    | 結果 | 状態 | 電格ミラー         |    |    | エアサス（種類）    | —    |    |
| ギア鳴き    |    |    | ETC           |    |    | エアサス（不具合）   |      |    |
| ギア抜け    |    |    | タコグラフ         |    |    | パワーステアリング   |      |    |
| クラッチ    |    |    |               |    |    | リーフサス       |      |    |
| 異音      |    |    |               |    |    | 燃料タンク       |      |    |
| オイル漏れ   |    |    |               |    |    | デフ          |      |    |
| リターダ    |    |    |               |    |    | 点検項目        | 結果   | 状態 |
|         |    |    |               |    |    | 異音          |      |    |
|         |    |    |               |    |    | オイル漏れ       |      |    |
|         |    |    |               |    |    | デフロック       |      |    |





特記事項

記録簿    ( )

| タイヤ残量 |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |    |    |             |             |             |             |
| 7     | 14 |    |    | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
| 14    | 15 |    |    | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
| 14    | 14 | 13 | 14 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| 6     | 7  | 7  | 6  | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| スペア   | 12 | —  |    | スペア         | 265/70R19.5 | —           |             |
| 素材：   |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                 |         |                  |    |
|--------------------------------------|---------|------------------|----|
| 上物名                                  | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式 |
| アルミウイング                              | 本所自動車工業 | 「33982」          |    |
| 【備考】 床オートフロア ラッシングレール床1対、サイド1対 庫内灯4ケ |         |                  |    |
|                                      | ナカオ     | N-3-3-1C「178599」 |    |
| 【備考】                                 |         |                  |    |
|                                      |         |                  |    |
| 【備考】                                 |         |                  |    |
| 【上物仕様備考】                             |         |                  |    |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ