

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年6月	TKG-FBA20	ドライバン	FBA20-545237	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
248,491km	130PS/96KW	M/T 5速	エアー	長：3,190 mm 高：1,620 mm	幅：1,770 mm 門高：1,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンブ 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

キャブ内汚れ、傷。左フォグランプ不灯。スターターキー1本、スベアー無、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー1本。



記録簿

有（H28/9～R4/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3		3		195/75R15		195/75R15
	—		—		—		—
2	1	1	1	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア		195/75R15	—
				素材：スチール 備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	666G1651	平成28年
【備考】 ラッシングレール1段。庫内灯2ヶ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ