

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成19年3月	PKG-CG4ZA	アルミ平	CG4ZA-20208	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
849,684km	380PS/279KW	セミA/T エスコット 1 2速	エアー	長: 9,490 mm 高: 680	幅: 2,350 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	△		切れず、オーバーホール必要。
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	◎		

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	電源入らず(社外品)。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	○	アナログ チャート紙止めリング 欠品

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター効かず。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。キャブチルトシリンダーオイル滲み。スターターキー1本、スベアキー2本、尿素キャップキー2本。
※H28/05月 走行：562.374km時T/M交換済

記録簿 有（H20/3～R4/4）

タイヤ残量





単位：m

	2	4	
	4	3	
7	3	5	4
5	3	2	4
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
.....			
スペア	—	—	
素材：スチール	備考：スペアタイヤ欠品。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	葵車体		
【備考】床鉄板歪み、腐食有。床丸カンフック49ヶ。前立て丸カンフック2ヶ。作業灯2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----