

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年11月	TPG-FEB50	平ボディ	FEB50-570981
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
113,923km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 4,350 mm 幅: 2,080 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	キズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キーレスキー1本、左バックランプ割れ
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
4	4	4	3	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/75R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	51EH 「2942R」	平成30年
【備考】床面サビ有り			
パワーゲート/跳ね上げゲート	極東開発工業	S602-1SRT2 「18T070414N」	平成30年
【備考】全長1,240mm、全幅1,980mm、有効長1,020mm、有効幅1,920mm、最大荷重600kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ