

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年1月	TKG-FEA50	冷凍バン	FEA50-542485
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
88,125km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：3,530 mm 幅：1,700 mm 高：1,800 mm 門高：1,770 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	噴射ポンプ付近しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 室内ヤニ汚れ、シガライター欠品。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
7	7	6	7	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			7	—			
				素材：	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	H160068	平成28年1月
【備考】左サイドドア片開き ラッシング1段、庫内灯2ヶ、水抜き穴4ヶ、渡し板有り。			
冷凍機／直結	東ブレ	XV22HOC-Q	平成28年1月
【備考】-5℃設定			
垂直ゲート	極東開発工業	V602A-B1SRT2	
【備考】ラジコン付き、最大昇降荷重600kg、全長1100mm、全幅1770mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】