

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H28	TKG	FEA50-542485	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
88,125 km	150 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアール ・ バキューム		長： 3.53 m 幅： 1.70 m 高： 1.80 m 門高： 1.77 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き
オイル漏れ	○	噴射ポンプ付近ニジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
燃料タンク100L ETC付 室内ヤニ汚れ ハンドルスレ シガライター欠品

タイヤ残量			
単位：mm			
5	5		
／	／		
7	7	6	7
／	／	／	／
スペア	7	／	

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東フレ	H160068	H28/1	左サイドドア（片開き）
冷凍機	東フレ	XV22H0C-Q	H28/1	-5℃設定
垂直PG	極東開発	V602A-B1SRT2		最大昇降荷重600Kg ※ストッパ無し 長さ1100mm 幅1770mm ラジコン付
ラッシング1段 庫内灯2ケ 水抜き穴4ケ 床アルミ縞 渡し板有り				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

