

| 車 両 情 報   |             |             |         |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成27年2月     | TKG-FRR90S2 | アルミウィング | FRR90-7072509                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 295,251km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エアー     | 長:6,250 mm 幅:2,400 mm<br>高:2,390 mm 門高:2,290 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係     |    |     |
|----------|----|-----|
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| エアコン     | ◎  |     |
| スターター    | ◎  |     |
| オルタネーター  | ◎  |     |
| P/W（運転席） | ◎  |     |
| P/W（助手席） | ◎  |     |
| 坂道発進装置   | ◎  |     |
| 異常ランプ    | ◎  |     |
| オーディオ    | ◎  |     |
| バックカメラ   | ◎  | カラー |
| 電格ミラー    | ◎  |     |
| ETC      | ◎  | 標準  |
| タコグラフ    | /  |     |
| 上物仕様     |    |     |
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| 床材質      | /  | 木材  |

| 点検項目   | キャビン |            |
|--------|------|------------|
|        | 結果   | 状態         |
| シート    | ○    | 破れ、擦れ、汚れ   |
| ヘッドライト | ◎    | HID        |
| ウィンカー  | ◎    |            |
| ワイパー   | ◎    |            |
| ミラー    | ○    | ギャップ<br>欠品 |

| 点検項目  | 走行関係 |              |
|-------|------|--------------|
|       | 結果   | 状態           |
| リーフサス | ◎    |              |
| エアサス  | /    |              |
| パワステ  | ◎    |              |
| ハンドル  | ○    | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>200L |

| 点検項目  | デフ |    |
|-------|----|----|
|       | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル濡れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 \*H31、4 /

180847Km時ディーラーにてリビルトエンジン交換（ディーラー確認、記録簿無し）。キャブ内汚れ、傷。  
助手席ドア灰皿欠品。スターターキー1本、スペア無。

記録簿 有 (H29/1~R4/1)

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |    |   |
|-----|----|----|---|
|     | 11 | 11 |   |
|     | —  | —  |   |
| 6   | 7  | 7  | 7 |
| —   | —  | —  | — |
| スベア |    | 7  | — |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スペア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール     | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                                                               |         |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|
| 上物名                                                                | メーカー    | 型式「製造番号」          | 年式    |
| アルミウイング                                                            | 日本フルハーフ | DMS<br>「W4DA139」  | 平成27年 |
| 【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。リヤ跳ね上げ扉。                            |         |                   |       |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                                     | 日本フルハーフ | HB3A<br>「G5D4848」 | 平成27年 |
| 【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅2310mm、有効長1300mm、有効幅2185mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。 |         |                   |       |
|                                                                    |         |                   |       |
| 【備考】                                                               |         |                   |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|