

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成24年3月	LKG-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-01666	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
500.326km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2 速	エアー	長: 9,630 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,600 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目		電装関係	状態
エアコン	△	冷えない	
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎		
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	◎	アナログ	
上物仕様			
点検項目		結果	状態
床材質	/	木材	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。センターコンソールBOX蓋外れ。フロントパネル看板外し穴有。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー1本、燃料キャップキー2本。
記録簿	有（H25/2～R4/3）

タイヤ残量





単位：mm

	8	9	
	8	9	
8	7	10	9
10	10	10	10
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：RRタイヤ4本再生タイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8DT463」	平成24年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。左オーバーハングバンパーリヤコーナーカパー欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----