

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成22年7月	PKG-CD4ZA	アルミウイング	CD4ZA-32827
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
346,759km	380PS/279KW	セミア/T エスコット	エア	長:9,650 mm 幅:2,390 mm 高:2,460 mm 門高:2,380 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー エンジン、ミッション 継ぎ目	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化 助手席アンダーミラー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
リターダ	◎	永久磁石式						
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、ボディキー1本、燃料タンクキー格2本。小物入れ欠品。R5.1.7 車載済 西村
記録簿 有 (R2/6~R4/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	6			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
1	2	3	3	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
3	3	2	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	15	—		スペア	295/80R22.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML [W&DS510]	平成22年7月
【備考】 ラッシング2段、ジョロダー4列、引出フック9対、庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボディ内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ