日付：R03. 06/25

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：OC103242

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年12月	QPG-FS64VZ	冷凍バン	FS64VZ-500051

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
744,455km	380PS/279KW	A/T　イノマット　１２速		長：9,320　mm 幅：2,280　mm 高：2,290　mm 門高：2,230 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンドウ（運転席）		
パワーウィンドウ（助手席）		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		
ETC		
タコグラフ		

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート		
ヘッドライト		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス		
エアサス		
パワーステアリング		
ハンドル		
燃料タンク		

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項

記録簿　()

タイヤ残量

単位：mm

	4	5	
	6	6	
1	3	3	1
4	5	6	5
スペア		12	—

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		—	—

素材：　　備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA7209	平成14年12月
【備考】ラッシング3段　水抜き穴4ケ　ジョロダー4列　ロックバー、チョウ番ステンレス　床アルミ縞　庫内灯（LED）			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS70A-L2	
【備考】-30度設定 スタンバイ付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ