

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H26	QPG	FS64VZ-500051	冷凍車
走行	馬力	シフト		
744,455 km	380 <input checked="" type="radio"/> ps/kw	M/T	<input checked="" type="radio"/> A/T	セミA/T
ブレーキ		ボディ内寸		
<input checked="" type="radio"/> エア		長： 9.32 m 幅： 2.28 m 高： 2.29 m 門高： 2.23 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	ロッカーケース
水漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
燃料漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
排気	<input checked="" type="radio"/>	
排圧	<input checked="" type="radio"/>	
マフラー	<input checked="" type="radio"/>	
ターボ	<input checked="" type="radio"/>	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	<input checked="" type="radio"/>	
スターター	<input checked="" type="radio"/>	
オルタネーター	<input checked="" type="radio"/>	
パワーステアリング	<input checked="" type="radio"/>	
坂道発進装置	<input checked="" type="radio"/>	
異常ランプ	<input checked="" type="radio"/>	
オーディオ	<input checked="" type="radio"/>	
バックカメラ	<input checked="" type="radio"/>	
電格ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	<input checked="" type="radio"/>	
シート	<input checked="" type="radio"/>	汚れ、へり
ヘッドライト	<input checked="" type="radio"/>	
ウィンカー	<input checked="" type="radio"/>	
ワイパー	<input checked="" type="radio"/>	
ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	<input checked="" type="radio"/>	
ギア抜け	<input checked="" type="radio"/>	
クラッチ	<input checked="" type="radio"/>	
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
リターダ	<input checked="" type="radio"/>	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	<input checked="" type="radio"/>	
スプリング	<input checked="" type="radio"/>	
エアサス	<input checked="" type="radio"/>	
ベラシャフト	<input checked="" type="radio"/>	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
デフロック	<input checked="" type="radio"/>	

特記事項
燃料タンク200L+200L 室内汚れ、ヤニ汚れ ハンドルスレ 小物入れ欠品

タイヤ残量

単位：mm

4	5		
6	6		
1	3	3	1
4	5	6	5
スペア	12	<input checked="" type="checkbox"/>	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	矢野特殊	TPA7209	H26/12	左サイドドア（片開き）
冷凍機	菱重	TDJS70A-L2		スタンバイ付 -30°C設定
ラッシング3段 水抜き穴4ヶ ジョロダ―4列 ロックバー、チョウ番ステンレス 床アルミ編庫内灯（LED）				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
<input checked="" type="radio"/> 有 ・ 無 ・ ()	<input checked="" type="radio"/> 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ <input checked="" type="radio"/> 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ <input checked="" type="radio"/> 飛石有りリペア <input checked="" type="radio"/> 可 (不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

