

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年6月	TKG-MK38L	アルミウィング	MK38L-31580
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
322.950km	215PS/158KW	M/T 6速	エアー	長:6,220 mm 幅:2,410 mm 高:2,500 mm 門高:2,390 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
ミッション								
点検項目	結果	状態						
ギア鳴き	◎		タコグラフ	△	アナログ 作動不良（カセット出ない）。			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リタータ	/							
上物仕様			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	リーフサス	◎		異音	◎	
			エアサス	/		オイル漏れ	◎	
			パワステ	◎		デフロック	/	
			ハンドル	/				
			燃料タンク	◎	スチール 250L			





特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー1本、尿素キャップキー1本。

記録簿 有 (H27/9~R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5		4		225/80R17.5		225/80R17.5
	—		—		—		—
3	3	1	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		1	—			225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-03360	平成27年
【備考】引き出しフック5対（L型アングル付）。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。床板汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------