

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年7月	TKG-FEB90	ドライバン	FEB90-542518
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
227,636km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 4,360 mm 幅: 2,050 mm 高: 2,070 mm 門高: 2,000 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎		エアサス	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/				
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎				
			点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L			
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎				
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎				
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態	デフロック	/	
リターダ	/					上物仕様					

特記事項 *R4、1月、206257Km時/バルブポデー交換済(記録簿有)。キャブ内汚れ、傷。左テールレンズひび。スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、ポデーキー4本。1/10鍵車載済み(根岸)

記録簿 有 (R1/7~R4/4)





タイヤ残量			
単位: mm			
7	6		
—	—		
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—

素材: スチール 備考: スベア以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	666G1077	平成28年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ(不灯)。左右内張り鉄板ヘコミ。左スライド式サイド扉。左前キャストイング割れ。左側面後方コルゲートパネル割れ、ヘコミ。観音扉傷、ヘコミ有。			
パワーゲート/格納ゲート/3枚折り。	パブコ	PRAK10-6474NL「S70203982」	平成28年
【備考】 PG寸法: 全長1300mm、全幅1975mm、有効長1145mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ