

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成22年11月	LKG-FP54VDR	トラクタ	FP54VD-500161		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
568.676km	420PS/279KW	M/T 7速		エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、オイルパン
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	風が出ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	○	レギュレーター・ガタあり
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	AMB制御、車間距離センサー オーニングランプ点灯。
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	アルミ 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内スピーカーカバー欠品、キャブ塗装跡
スペアキー1本(12/2 車載済 戸次)

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

1	1		
—	—		
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—
スベア		11R22.5 16PR	—

素材：スチール





備考：リヤ 4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	JSK37CYO240 「225170987」	平成14年

【備考】キャパシティ13000kg。※上物年式違い。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------