

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成19年1月	PA-FK61F	冷凍ウィング	FK61F-704081
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
684,935km	240PS/177KW	M/T 6速		長：6,180 mm 幅：2,220 mm 高：2,090 mm 門高：2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ					
ターボ			バックカメラ					
冷却水吹返			電格ミラー					
			ETC					
			タコグラフ					
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			床材質	/		異音		
ギア抜け						オイル漏れ		
クラッチ						デフロック		
異音								
オイル漏れ								
リターダ								

特記事項

記録簿

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			7	—	—	—	—
				素材：	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	パプコ	S066118	





【備考】断熱170mm サイド 50mm ラッシングレール2段 引出しフック5対 庫内灯3ケ

冷凍機／直結	菱重	TDJ430DL2B-F	
--------	----	--------------	--

【備考】-30℃設定（1H）+23℃→+15℃

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----