

管理番号： 103244

USHIJIMA 車検チェックシート

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H19	PA	FK61F-704081	冷凍ウイング
走行	馬力	シフト		
684,935 km	240 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ パキューム		長： 6.18 m 幅： 2.22 m 高： 2.09 m 門高： 2.02 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ニジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	ブローモーター異音
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
バッテリー	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ、ヤブレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	5速ギヤ鳴き
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ ETC、タコグラフ（不良）付 ダッシュボード穴あき、ビス穴 スタットレスタイヤ バッテリー固定金具欠品 Fバンパー前出し テールランプ社外品

タイヤ残量			
単位：mm			
4	4		
9	9	9	7
スベア	7		

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍ウイング	パナソニック	S066118		断熱材70mm サイト50mm
冷凍機	菱重	TDJ430DL2B-F		-30℃設定 (1H)+23℃→+15℃
ラッシングレール2段 引出しフック5対 庫内灯3ケ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) 不可

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

