

管理番号： 103209

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H28	TKG	XZU710-0018795	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
66,894 km	150 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリーバキューム		長： 4.26 m 幅： 1.89 m 高： 2.04 m 門高： 2.01 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	シートカバー付
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	△	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ ETC付

タイヤ残量			
単位：mm			
9	9		
9	9	9	9
9	9	9	9
9	9	9	9
スペア	8		

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東フレ	F162411	H28/6	断熱リヤ100mm サイド 100mm
冷凍機	東フレ	XV32LSC-M		-30℃設定 (1H)+20℃→-13℃
PG	極東開発	CG1001D-B3MRA2		L=1210mm W=1890mm 最大荷重1000Kg 格納式3枚折り
床アルミ縞板張り ラッシングレール2段 庫内灯2ケ 水抜き穴4ケ 左サイド扉（スライド式） 観音扉3枚 スタンバイ付（ケーブル有り）				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

